


WELDINGER

1071#A



Aufbauanleitung WIG-Schweißmobil



Teileliste

Komponenten			Befestigungsmaterial		
Position	Beschreibung	Anzahl	Position	Beschreibung	Anzahl
A	Rahmen	1	M	Bundmutter M6	4
B	Querstrebe 1	2	N	Bundschraube M8x55	16
C	Dämpfer	4	P	Bundschraube M8x20	4
D	Kabelhalter	4	Q	Bundmutter M8	20
E	Flaschenboden	1	R	Achsenring	2
F	Seitenstrebe	2	S	Sicherungsband	2
G	Querstrebe 2	1	T	Kette	2
H	Griffrohr 1	1	U	Stopper	4
I	Griffrohr 2	1			
J	Transportrad	2			
K	Sicherungsring	2			
L	Griffstück	2			

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT)	780x650x1250 mm
Gewicht	28 kg
Belastbarkeit	80 kg
Material	Stahlblech 1,5 mm lackiert
Benötigtes Werkzeug	10 mm/12 mm Gabelschlüssel

Wir freuen uns, dass Sie sich für das WELDINGER WIG-Schweißmobil entschieden haben. Mit seinem durchdachten Aufbau bietet der Wagen viel Platz für Schweißgerät, Gasflasche, Schweißkabel und Zubehör.

Seine robuste Stahlblechkonstruktion ist in Verbindung mit zwei großen Schwerlasträdern bis zu 80 kg belastbar. Dadurch lassen sich auch größere Schweißgeräte sicher manövrieren.


Folgen Sie den illustrierten Arbeitsschritten für die Montage. Ein fehlerhafter Zusammenbau kann den Schweißwagen und die darauf abgestellten Geräte beschädigen. Für einen reibungslosen Aufbau empfiehlt es sich, die Bau- und Verbindungsteile vorher zu ordnen.

TIPP: Ziehen Sie die Schrauben zunächst nur handfest an, Sie erleichtern sich damit die nachfolgenden Arbeitsschritte. Erst nach komplett erfolgter Montage ziehen Sie alle Schrauben fest.


Dieser Schweißwagen ist nur zum Transport von Schweißgeräten und Schweißzubehör gedacht. Der Hersteller haftet nicht für missbräuchliche Verwendung. **ACHTUNG:** Verwenden Sie den Schweißwagen nicht, wenn Komponenten locker oder beschädigt sind.

Für die Reinigung empfehlen wir ein weiches, feuchtes Tuch. Vermeiden Sie die Säuberung mit scharfen Reinigungsmitteln.

Übersicht mit Benennung der Bauteile




Schritt 1 + 2




Montieren Sie Teile E, F und A mit Schrauben und Muttern N, Q und P.

Montieren Sie Teile K, J und R. Ziehen Sie K fest.




5

Schritt 3 + 4




Montieren Sie Teile G, B und D mit Muttern und Schrauben N und Q an die Seitenstreben F.

Montieren Sie Teile G, B, H und I wie gezeigt. Verwenden Sie zum Festziehen Schrauben N und Q.




6


Schritt 5 + 6



Montieren Sie Teil C mit Mutter M an Strebe F. Befestigen Sie Teile L und U wie gezeigt.



Befestigen Sie Ketten T und Bänder S wie vorgesehen.



Fragen zum Produkt oder zu Schweißgeräten und Schweißzubehör?

Das Team von HausundWerkstatt24.de berät Sie gern:

HausundWerkstatt24.de

Inh. Bert Schanner

Telefon: 03301 689 756-0

Germendorfer Dorfstraße 37

Telefax: 03301 689 756-99

16515 Oranienburg OT Germendorf info@hausundwerkstatt24.de

www.hausundwerkstatt24.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Hersteller: DINGER Germany GmbH • Am Bahndamm 15 • D-16515 Oranienburg • www.dinger-germany.com.