

WELDINGER

1417

Bedienungsanleitung
Metriemax

**3- in-1 Messhilfe, Streichmaß und
Parallelanreißer für Zollstöcke**



Lieferumfang

2x Anschläge Metriemax
Tieflochmarker schwarz
2 m Zollstock

Einführung

Der WELDINGER Metriemax ist ein innovatives Zubehörsystem, das mit wenigen Handgriffen aus einem Standard-Gliedermaßstab ein multifunktionales Präzisionswerkzeug zum Markieren und Anreißen von Werkstücken macht. Verfügbare Funktionen:

- Endanschlag/Kantenmessung
- Parallelanreißer/Streichmaß
- Zirkel

Anwendung

1. Exakter Endanschlag/Kantenmessung

Beim Messen von Bauteilkanten wie Tischplatten oder Gipskarton rutscht das Ende des Zollstocks ohne Verwendung des Metriemax leicht ab.

Schieben Sie ein Metriemax-Element über das erste Glied des Zollstocks. Richten Sie es so aus, dass seine Innenkante mit dem Anfang des Zollstocks ist (Nullanschlag) und fixieren Sie das Element mit der Rändelschraube. Das Ergebnis ist eine Anschlagkante, die sich an Werkstückkanten anlegen lässt, um Längen ohne Verrutschen auf Zug messen zu können.



2. Parallelanreißer/Streichmaß

Diese Funktion dient zum Übertragen gleichbleibender Maße und zum Parallelanriss an einer Werkstückkante.


Montieren Sie das erste Element am Nullanschlag des Zollstocks. Lösen Sie das Rändelrad des zweiten Elements so weit, dass es sich über die Gelenke des Zollstocks in die gewünschte Position schieben lässt. Fixieren Sie es dort auf der Messlinie. Führen Sie dann den Tieflochmarker bis zum Anschlag in die integrierte Stiftführung und ziehen Sie den Zollstock gleichmäßig am Werkstück entlang.

HINWEIS für den Trockenbau: Für den Zuschnitt von Gipskartonplatten stellen Sie das Metriemax-Element auf das gewünschte Maß ein, legen ein Cuttermesser (mit 18 mm Klinge) in den Führungsschlitz an der Kante an der Kante an und schneiden/brechen Sie die Platte auf Zug ohne vorheriges Anzeichnen.



3. Zirkelfunktion

Fixieren Sie einen spitzen Gegenstand (Anreißnadel, Nagel, Schraube) am vorderen Anschlag als Mittelpunkt. Setzen Sie den Tieflochmarker ins zweite Element ein und markieren Sie den Kreis auf dem Werkstück (Holz, Metall oder Gipskartonplatte).



Sicherheitshinweise und Instandhaltung

Wichtig: Ziehen Sie die Rändelschrauben nur handfest an, um Beschädigungen am Metriemax-Element oder am Zollstock zu vermeiden.

Halten Sie Rändelschrauben, Gewinde und Führungen frei von Sägespänen, Gipsstaub und Metallabrieb, um eine leichtgängige Verstellbarkeit und eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Reinigen Sie den Metriemax bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel, hierdurch könnte der Kunststoff angegriffen werden und brechen.

Kundenservice und Ersatzteile:

HuW24 e.K.
Germendorfer Dorfstraße 37
D-16515 Oranienburg
www.hausundwerkstatt24.de
service@huw24.de